旧図書館耐震改修等基本設計の概要

■旧図書館(既存建物)の概要


- ・竣工 昭和11年
 - ※県内の図書館建築としては旧小田 原町立図書館(昭和8年)に次いで 古い建物
 - ※ 増改築を繰り返し現在に至る
- ・木造2階建て一部3階建て
- ・縦長の上下窓が連続するなど洋風の壁 面に、瓦葺きの屋根を載せた和洋折衷の 意匠が特徴

■基本設計の考え方

- ★ 既存建物の外部は、景観に配慮して道路 から見える部分を外観保存
- ★子どもの施設として必要な耐震補強を 行う(基準の1.25倍の耐力)
- ★ 既存建物の内部は、安全性・使いやすさ に配慮して改修
- ★子ども会館・子どもの家として必要な機能を確保するため敷地奥側に増築
- ★ 現在閉鎖の3階部分は、床を撤去し、全体を2階建でに改修

■基本設計案の概要

- ★ 1 階部分のバリアフリー化 ※みんなのトイレの設置 ※段差の解消
- ★ 1階に図書室、乳幼児室、プレイルーム、 2階に子ども室を配置し、子どもの家 (学童保育)と子ども会館機能を分離
- ★ 避難経路の確保のため屋外階段を設置
- ★ 玄関部分は後年の増築部分を撤去し、竣工当時の内容に変更
- ★増築部分は既存建物よりも後ろに下げ、 かつデザインを変えることで、既存建物 が引き立つように配慮



● 竣工当初と考えられる玄関まわり(南側)










出典:鎌倉市勢要覧 昭和 26 年版

南側立面図 (玄関側)



外観保存の範囲


北側立面図 (消防分団側)



外観保存の範囲 ※増築部分の立面形状・開口部は実施設計段階で精査

東側立面図 (道路側)

※增築部分



■耐震診断結果(平成28年8月)の概要

【建物調査結果】

・土台の腐食と外壁のモルタル等の仕上げ 材の劣化が進んでおり、雨漏りや落下す る可能性がある。

【耐震診断結果】

- 木造建築の判定指標
- 上部構造評点 0.09 (基準値 1.0)

1.5 以上

1.0~1.5 未満 0.7~1.0 未満

一応倒壊しない 倒壊する可能性がある

0.7 未満

倒壊する可能性が高い

- 耐震性が低い理由
 - ○筋交いの設置箇所が少ない
 - ○旧閲覧室や書庫が大きな室内区画で あり、界壁、間仕切壁が少ない

■今後のスケジュール

平成 28 年度

3月下旬 基本設計完了

平成 29 年度

前半 実施設計

後半 工事発注準備、契約

平成30年度

耐震改修工事・増築工事

平成31年3月竣工目標

平成31年4月以降 開館

■実施設計(平成29年度)の予定

- ・基本設計案に基づき、各部仕様や設備、 増築部分の立面形状などの詳細検討
- ・改修・増築工事に必要な詳細図面の作成
- ・耐震改修設計内容の第三者機関による 評定の取得
- ・関係法令手続きに必要な書類の作成